



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
LAUDO DE ANÁLISE MECÂNICO

APÓS ANÁLISE REALIZADA 716.5691 Micro Volare CONSTATAMOS QUE É NECESSÁRIO REALIZAR AS SEGUINTE AQUISIÇÕES E/OU SERVIÇOS MENCIONADOS ABAIXO:

Faz-se necessário uma manutenção preventiva no veículo, para que o mesmo esteja em condições de rodagem no volta as aulas, pois o mesmo é de grande importância para a meritoria no transporte escolar, sendo indispensável a manutenção

+ 20 litros de óleo 15W40

+ 20 litros de óleo de diferencial 85W140

+ 1 filtro de óleo do motor

+ 1 filtro de diesel Recon

+ 1 filtro de diesel

+ 1 filtro de ar

~~+ 1 filtro de ar~~

+ 1 filtro de direção Hidráulica

+ 1 filtro de ar do motor

+ 1 pré filtro de ar do motor

+ 1 jogo de pastilhas do limpador do para brisa

sendo necessário a aquisição das peças para que seja feita a manutenção na oficina do município.

ATESTAMOS QUE OS DEMAIS COMPONENTES E/OU PEÇAS ESTÃO BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO NO MOMENTO.

Edson Zull' Hudson

MECÂNICO RESPONSÁVEL PELA A ANÁLISE

Boa Vista do Incra, 19 de Januário de 2026.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
LAUDO DE ANÁLISE MECÂNICO

APÓS ANÁLISE REALIZADA Moto Iglau J64 # 58 CONSTATAMOS QUE É NECESSÁRIO REALIZAR AS SEGUINTE AQUISIÇÕES E/OU SERVIÇOS MENCIONADOS ABAIXO:

Faz a mesma uma manutenção preventiva para que o veículo esteja em condições de uso no resto as ondas, pois o mesmo é de extrema importância no transporte escolar, mantendo a aquisição de peças para que seja feita a manutenção do veículo no ofício do município.

* 4 Bucha do amortecedor traseiro

* 2 Bucha do bonno do estabilizador traseiro

* 4 Bucha do braço do estabilizador traseiro

* 2 Bucha do estabilizador ~~traseiro~~ dianteiro

* 4 Bucha do braço do estabilizador dianteiro

* 20 litros de óleo 15W40

* 1 Filtro do óleo do motor

* 2 Filtros do diesel

* 1 Filtro de ar

* 1 Filtro do arbo

* 1 Retentor do travão dianteiro lado esquerdo.

sendo necessário a aquisição das peças para que seja feita a manutenção na oficina do município

ATESTAMOS QUE OS DEMAIS COMPONENTES E/OU PEÇAS ESTÃO BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO NO MOMENTO.

Edson Bulb Midon
MECÂNICO RESPONSÁVEL PELA A ANÁLISE

Boa Vista do Incra, 19 de Janeiro de 2026.